

algemeen:

ing B. (Bouwe) Olij RO
06-22414325

onderzoek galerijen:

ing. P.G. (Piet) Korse
06-22413957

ing. C.J. (Kees) Appelman
06-22413987

Onderzoek galerijflats

Wij zijn een raadgevend ingenieursbureau met ruim 50 jaar ervaring in zowel nieuwbouw als ook renovatie en restauratie.

Met betrekking tot het onderzoek naar de huidige staat van galerijvloeren kunnen wij de volgende diensten verlenen:

Algemeen

- Visuele inspectie / Quick-scan

Onderzoek

Het onderzoeken van de kwaliteit van de galerij en/of balkonvloeren op basis van de CUR 248 - tweede herziene uitgave:


- Onderzoek naar de beton- en staalkwaliteit en wapeningconfiguratie
- Vaststellen van de betondekking
- Onderzoek naar belastingtoename door extra afwerkklagen
- Onderzoek naar de mate van chloride aantasting
- Rekenkundige controle op basis van de NEN 8700



overzicht galerijflat

Rapportage

- Visuele inspecties,
- Destructief en niet-destructief onderzoek
- Schade-analyse
- Interactieve kaart met prioriteiten t.av. onderhoud



scan van wapening in betonplaat

Advies

- Opstellen van een projectgebonden adviesrapport waarbij het borgen van de constructieve veiligheid het uitgangspunt zal zijn
- Begeleiding van de uitvoering bij eventuele herstelmaatregelen